

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222017000003001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222017000003001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇黄土岭村，面积 40219.48m²，中心经纬度为 112.93011°、33.57866°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为农村道路、采矿用地、旱地、其他林地、设施农用地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222017000003001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021004001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021004001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇小景庄村，面积 29415.02m²，中心经纬度为 112.89536°、33.518562°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他草地、其他林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021004001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患, 无污染, 场地内植被长势良好, 与周边景观协调一致, 生态已基本恢复, 认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222017000006007

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222017000006007 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇王三沟村，面积 3574.66m²，中心经纬度为 112.87252°、33.54106°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 CT4113222017000006007 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021008002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021008002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 5975.95m²，中心经纬度为 112.85883°、33.52469°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、乔木林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，边坡裸露，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021008002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021008005

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021008005 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 2676.82m^2 ，中心经纬度为 112.85297° 、 33.53234° 。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、其他草地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，边坡裸露，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021008005 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021011003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021011003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 15457.63m²，中心经纬度为 112.889465°、33.610085°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地、乔木林地、农村宅基地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村宅基地，无进出道路，对当地居民威胁小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021011003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021011004

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021011004 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 1051.5m²，中心经纬度为 112.89109°、33.612694°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021011004 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021012003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021012003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇王三沟村，面积 7520.95m²，中心经纬度为 112.85649°、33.553513°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地、其他草地、旱地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021012003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021013003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021013003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇干沟村，面积 5582.4m²，中心经纬度为 112.877205°、33.55713°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地、旱地、果园。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021013003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021013011

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021013011

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021013011 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇干沟村，面积 2047.03m²，中心经纬度为 112.87544°、33.557533°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、乔木林地、农村道路、果园。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021013011 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021014003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021014003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 3773.8m²，中心经纬度为 112.852615°、33.54052°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021014003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021015002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021015002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇小景庄村，面积 2706.81m²，中心经纬度为 112.87032°、33.53679°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、农村道路。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，河道阻断，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 ZJ4113222021015002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000023001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000023001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇张湾村，面积 35544.92m²，中心经纬度为 112.87926°、33.519577°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、公路用地、农村道路、其他林地、其他草地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000023001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025年7月15日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021023001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021023001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇黄土岭村，面积 17657.44m²，中心经纬度为 112.93287°、33.576675°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为乔木林地、采矿用地、其他林地、坑塘水面、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021023001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021023002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021023002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇黄土岭村，面积 1876.03m²，中心经纬度为 112.93346°、33.57806°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为其他林地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，对过路行人威胁对象小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021023002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021040001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021040001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇神林村，面积 4546.53m²，中心经纬度为 112.93389°、33.57113°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地、旱地、农村宅基地，最新国土变更调查三调地类为乔木林地、灌木林地、设施农用地、其他草地、农村道路、农村宅基地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，农村道路，对过路行人威胁性小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021040001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025年7月15日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021040004

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021040004 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇桃园沟村，面积 1382.24m²，中心经纬度为 112.9361°、33.570263°。该图斑实际为废渣堆放场地，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已清理，基本恢复为林草地、道路，最新国土变更调查三调地类为采矿用地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状废渣已清理，没有地质灾害隐患，无地质灾害发育。

2、生态环境评估

图斑内地形地貌无大变化，场地较平整，主要为道路，道路两侧植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021040004 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000060001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000060001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇度庄村，面积 56183.57m²，中心经纬度为 112.87674°、33.49276°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，对过路行人威胁对象小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 CT4113222016000060001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025年7月15日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000061002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000061002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇张湾村，面积 3777.75m²，中心经纬度为 112.8796°、33.506073°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000061002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000090002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000090002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇小景庄村，面积 24468.47m²，中心经纬度为 112.87244°、33.53573°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他草地、农村道路。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，河道阻断，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000090002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000121001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000121001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 4373.91m²，中心经纬度为 112.8906°、33.61252°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，部分基岩裸露，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000121001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000121002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000121002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 7127.96m²，中心经纬度为 112.89031°、33.61155°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，部分基岩裸露，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT411322016000121002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患, 无污染, 场地内植被长势良好, 与周边景观协调一致, 生态已基本恢复, 认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局
2025年7月15日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000129001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000129001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 28662.5m²，中心经纬度为 112.86455°、33.530907°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为沟渠、农村道路、采矿用地、灌木林地、其他林地、乔木林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000129001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222017000003001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222017000003001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇黄土岭村，面积 40219.48m²，中心经纬度为 112.93011°、33.57866°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为农村道路、采矿用地、旱地、其他林地、设施农用地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222017000003001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021004001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021004001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇小景庄村，面积 29415.02m²，中心经纬度为 112.89536°、33.518562°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他草地、其他林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021004001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222017000006007

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222017000006007 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇王三沟村，面积 3574.66m²，中心经纬度为 112.87252°、33.54106°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 CT4113222017000006007 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021008002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021008002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 5975.95m²，中心经纬度为 112.85883°、33.52469°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、乔木林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，边坡裸露，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021008002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021008005

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021008005 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 2676.82m^2 ，中心经纬度为 112.85297° 、 33.53234° 。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、其他草地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，边坡裸露，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021008005 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021011003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021011003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 15457.63m²，中心经纬度为 112.889465°、33.610085°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地、乔木林地、农村宅基地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村宅基地，无进出道路，对当地居民威胁小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021011003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021011004

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021011004 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 1051.5m²，中心经纬度为 112.89109°、33.612694°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021011004 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021012003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021012003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇王三沟村，面积 7520.95m²，中心经纬度为 112.85649°、33.553513°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地、其他草地、旱地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021012003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021013003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021013003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇干沟村，面积 5582.4m²，中心经纬度为 112.877205°、33.55713°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地、旱地、果园。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021013003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021013011

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021013011

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021013011 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇干沟村，面积 2047.03m²，中心经纬度为 112.87544°、33.557533°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、乔木林地、农村道路、果园。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021013011 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021014003

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021014003 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 3773.8m²，中心经纬度为 112.852615°、33.54052°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021014003 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021015002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021015002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇小景庄村，面积 2706.81m²，中心经纬度为 112.87032°、33.53679°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、农村道路。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，河道阻断，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021015002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000023001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000023001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇张湾村，面积 35544.92m²，中心经纬度为 112.87926°、33.519577°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、公路用地、农村道路、其他林地、其他草地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000023001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025年7月15日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021023001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021023001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇黄土岭村，面积 17657.44m²，中心经纬度为 112.93287°、33.576675°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为乔木林地、采矿用地、其他林地、坑塘水面、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021023001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021023002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021023002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇黄土岭村，面积 1876.03m²，中心经纬度为 112.93346°、33.57806°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为其他林地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，对过路行人威胁对象小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021023002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021040001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021040001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇神林村，面积 4546.53m²，中心经纬度为 112.93389°、33.57113°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地、旱地、农村宅基地，最新国土变更调查三调地类为乔木林地、灌木林地、设施农用地、其他草地、农村道路、农村宅基地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，农村道路，对过路行人威胁性小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021040001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025年7月15日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 ZJ4113222021040004

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 ZJ4113222021040004 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇桃园沟村，面积 1382.24m²，中心经纬度为 112.9361°、33.570263°。该图斑实际为废渣堆放场地，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已清理，基本恢复为林草地、道路，最新国土变更调查三调地类为采矿用地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状废渣已清理，没有地质灾害隐患，无地质灾害发育。

2、生态环境评估

图斑内地形地貌无大变化，场地较平整，主要为道路，道路两侧植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 ZJ4113222021040004 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000060001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000060001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇度庄村，面积 56183.57m²，中心经纬度为 112.87674°、33.49276°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地和旱地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、旱地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，进出道路损毁，对过路行人威胁对象小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 CT4113222016000060001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025年7月15日



方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000061002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000061002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇张湾村，面积 3777.75m²，中心经纬度为 112.8796°、33.506073°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 CT4113222016000061002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000061002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000061002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇张湾村，面积 3777.75m²，中心经纬度为 112.8796°、33.506073°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地。


二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000061002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000090002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000090002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇小景庄村，面积 24468.47m²，中心经纬度为 112.87244°、33.53573°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他草地、农村道路。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，河道阻断，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000090002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000121001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000121001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 4373.91m²，中心经纬度为 112.8906°、33.61252°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，部分基岩裸露，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000121001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000121002

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000121002 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇五间房村，面积 7127.96m²，中心经纬度为 112.89031°、33.61155°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为灌木林地、采矿用地、其他林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估


图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地，无进出道路，无威胁对象。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，部分基岩裸露，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片1 图斑现状



照片2 图斑现状



图 1-1 图斑 CT411322016000121002 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患, 无污染, 场地内植被长势良好, 与周边景观协调一致, 生态已基本恢复, 认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局
2025年7月15日

方城县关于历史遗留废弃矿山图斑 CT4113222016000129001

认定已自然恢复的报告

根据《河南省自然资源厅关于规范化开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》（豫自然资发[2021]65号）文件要求，现对我县图斑编号 CT4113222016000129001 历史遗留废弃矿山认定为已通过自然恢复方式达到生态修复标准。

一、矿山基本情况

图斑位于四里店镇老景庄村，面积 28662.5m²，中心经纬度为 112.86455°、33.530907°。该图斑实际为村民采砂引起的地质环境破坏问题，因历史久远无法追溯相关责任人，现状已基本恢复为林草地，最新国土变更调查三调地类为沟渠、农村道路、采矿用地、灌木林地、其他林地、乔木林地。

二、矿山地质环境现状

1、地质灾害危险性评估

图斑现状有挖掘采砂的活动下遗留边坡，根据现场调查该边坡较稳固，上缘无开裂现象，地质灾害发育程度弱。边坡周边为林草地、农村道路，对过往行人的威胁性较小。现状条件下地质灾害危险性小。

2、生态环境评估

图斑内除边坡外，地形地貌无大变化，场地较平整，场地内植被长势良好，基本上恢复到林草地标准，详见照片。



照片 1 图斑现状



照片 2 图斑现状




图 1-1 图斑 CT4113222016000129001 三调地类现状图

三、结论

现状条件下无地质灾害隐患，无污染，场地内植被长势良好，与周边景观协调一致，生态已基本恢复，认定该图斑已自然恢复。

方城县自然资源局

2025 年 7 月 15 日